

Ctrl + C | Command + C  
Ctrl + X | Command + X  
Mantener Shift + Mantener boton central  
Mantener Shift + Click Mantener boton central  
Mantener boton central del ratón  
Ctrl + V | Command + V  
Ctrl + Y | Command + Y  
Ctrl + Z | Command + Z  
scroll con el ratón

R  
A  
Shift + J  
C  
Ctrl + B | Command + B  
E  
F  
2  
H  
J  
L  
I  
S  
M  
X  
O  
3  
Q  
P  
Shift + S  
D  
V  
T  
1

B  
C  
Borrar  
D  
M  
P  
T

Ctrl + D | Command +D  
Ctrl + G | Command + G  
Shift+S  
Ctrl + L | Command + L

### Manipulación y selección de la pieza

Copiar  
Corte  
Órbita  
Orbita alrededor del punto  
Panoramica  
Pegar  
Rehacer  
Deshacer  
Zoom

### Módulo de Modelado 3D

Rectángulo de 2 puntos  
Apariencia  
Junta en posición de construcción  
Diámetro central Círculo  
Calcular todo  
Extrusión  
Radio (Fillet)  
Selección de forma libre  
Agujero  
Junta/Restricción (Joint)  
Línea  
Medir Sólido  
Barra de herramientas personalizable  
Mover  
Geometria normal / Construcción  
Desplazamiento paralelo (Offset)  
Selección de pintura  
Vaciar/Extruir (press/pull)  
Proyectar geometría  
Scripts y complementos  
Dimensión en sketch  
Alternar la visibilidad (Hide/show)  
Recorte (Trim)  
Selección de ventanas

### Módulo de planos 2D

Globo  
Marca central  
Borrar  
Dimensión  
Mover  
Vista proyectada  
Texto

### Módulo de CAM (CNC, Manufacture)

Duplicado  
Generar Trayectorias de mecanizado  
Plantillas y complementos  
Mostrar registro